

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	272	Landratsamt Freyung-Grafenau	31-1710-F13/13
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	272	LRA FRG	40-171-045/21
Betreiber	[Name]	Fa. Georg Leuchtner e. K.		
Standort	[Bezeichnung]	Schrottplatz mit Altfahrzeugdemontage und Anlage zum zeitweiligen Lagern und Behandeln von Abfällen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lassberg 11	94118	Jandelsbrunn
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Behandlung von gefährlichen Abfällen >= 10 Tonnen pro Tag; zeitweilige Lagerung und Behandlung von		
	[4.BImSchV] ¹ , [IVU-Kennz.]	8.12.3.2; 8.9.2; 8.12.2; 8.12.1.2; 8.11.2.2; 8.11.2.1 (G) IE	5.1 c	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.07.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	vollständig [X]	X		
	... mit Schwerpunkten [X]		Schwerpunkte:	
	nur Schwerpunkte [X]		Schwerpunkte:	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Bescheide v. 20.09.2013, 29.09.1999, 01.09.1995, 12.11.1992; Anzeigen v. 24.02.2014, 02.08.2016	
	Anforderungsliste ² [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	bei Mängel siehe Blatt 2	
	Anordnung [X]		Zwangsgeld [X]	Bußgeldverfahren [X]
	Stilllegung [X]		Ersatzvornahme [X]	Strafanzeige [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am
Lagerung von Kfz-Batterien (wiederverwendbar) in Halle zur Trockenlegung	Lagerung der Batterien in zugelassenem Batteriebehälter	Ende August 2021	FaKuDi	

Der Zugang zu einzelnen Hallen ist nur bedingt möglich	Traktor- bzw. Oldtimer-Halle ist frei zugänglich zu gestalten. Abgestellte Gegenstände vor den Toren und Zugängen sind zu entfernen. Fluchtwege sind frei zu halten.	Ende August 2021	KBR	
Der Defekt an der Abgasreinigung der Schrottschere konnte bisher nicht behoben werden. Deshalb wurde auch die wiederkehrende Emissionsmessung noch nicht durchgeführt.	Die wiederkehrende Emissionsmessung ist nachzuholen. Nach Vorliegen der Messer-gebnisse ist das weitere Vorgehen mit der Behörde abzustimmen. Die Instandsetzung der Abgasreinigungsanlage ist zu veranlas-sen.	31.10.2021	RNB	
Auf der Lagerfläche für nicht gefährliche Abfälle werden Abfälle gelagert, die augenscheinlich bereits länger dort gelagert sind (> 1 Jahr).	Die bereits seit längerem gelagerten Abfälle sind zu entsorgen. Eine Lagerung von Abfällen länger als 1 Jahr ist durch frühzeitige Entsorgung zu verhindern.	15.09.2021	RNB	
Bei der Fahrzeugtrockenlegung werden pyrotechnische Bauteile (Airbags) nicht im eingebauten Zustand ausgelöst oder aus den Fahrzeugen entfernt.	Die pyrotechnischen Bauteile in Altfahrzeugen sind entsprechend den Vorgaben der AltfahrzeugV entweder zu demontieren und ordnungsgemäß zu entsorgen oder durch Auslösen im eingebauten Zustand unschädlich zu machen.	Sofort	RNB	
Vorplatz der Halle zur Trockenlegung hat zahlreiche Schlaglöcher und Abplatzungen. Es besteht die Gefahr von Stolper-Unfällen	Reparatur der Schlaglöcher	bis Mai 2022	ImSchVwtg	

¹ Nummer und Spalte des Anhangs der 4. BImSchV

² auch Bestattungsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)