

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	272	Landratsamt Freyung-Grafenau	31-170-2
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	272	Landratsamt Freyung-Grafenau	31-170-2
<b>Betreiber</b>	[Name]	Johann Nader		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Johann Nader GmbH		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pötzerreut 14	94133	Röhrnbach
	<b>EMAS</b> [X]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [X]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Zeitweilige Lagerung von gefährlichen Abfällen >= 50 Tonnen Gesamtlagerkapazität; Sonstige Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.9.2, 8.11.2.1, 8.11.2.3, 8.11.2.4, 8.12.1.1, 8.12.2, 8.12.3.2	5.1 c, 5.5	

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [X]	X	<b>Turnus</b> [Monate]	24
	<b>Anlassüberwachung</b> [X]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	14.11.2018	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [X]	X		
	<b>Schwerpunkte</b> [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [X]	X	Bescheide vom 25.03.2011 und 12.04.2016	
	<b>Anforderungsliste</b> [X]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [X]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [X]	
			<b>Stilllegung</b> [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Im Container für künstliche Mineralfaserabfälle waren nicht alle Verpackungen staubdicht verschlossen.	Sicherstellung der reißfesten und staubdichten Verpackung von künstlichen Mineralfaserabfällen.	Sofort nach Erhalt des Überwachungsberichts		
--	---	---	--	--

<p>Die notwendigen Emissionsmessungen an der Altholzerkleinerungsanlage, die Gegenstand der BImSchG-Genehmigung vom 12.04.2016 ist, wurden nicht durchgeführt.</p>	<p>Grundsätzlich wäre ein Nachholen der Emissionsmessungen und ein Einhalten des Messturnus zu verlangen.</p> <p>Aber da auf Grund des Austausches des alten Altholzhäckslers durch einen neuen Altholzhäcksler ein BImSchG-Antrag vom 14.12.2018 gestellt wurde und das Verfahren mit Änderungsgenehmigung (§ 16 BImSchG) vom 26.05.2020 abgeschlossen wurde, wird für den alten Altholzhäcksler aus der Genehmigung vom 12.04.2016 aktuell von einem Nachholen der Emissionsmessungen abgesehen.</p>	<p>sofort</p>		
<p>Box für Gewerbeabfall im westlichen Bereich der Halle war überfüllt bzw. Trennwand zwischen Gewerbeabfall und Altholz in der Halle war zu niedrig.</p>	<p>Sicherstellung der Getrennthaltung der einzelnen Abfälle (z.B. durch Aufstellen ausreichend hoher Trennwände).</p>	<p>Sofort nach Erhalt des Überwachungsberichts</p>		

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL